




※ 制御棒自動挿入時に制御棒下部に高圧水を供給するため、高圧窒素ガスを封入した蓄圧器

女川原子力発電所2号機における制御棒の不具合（概要図）