

# お知らせ

平成20年10月10日  
東北電力（株）

## 女川原子力発電所構内での火災発生に対する再発防止対策について

平成20年10月3日18時27分頃、女川原子力発電所構内にある屋外電動機等点検建屋（非管理区域）において火災が発生しました。

火災の原因は、作業員が海水ポンプの分解点検中、誤ってシンナーを電工ドラムにかけてしまい、コンセントを引き抜いたところ火花が発生し引火したものです。

直ちに作業員は消火器により消火し、同日19時18分に消防署により鎮火を確認しました。

（平成20年10月3日お知らせ済み）

今回の事象を踏まえ、女川原子力発電所では再発防止対策として、所内文書に有機溶剤および危険物を取り扱う場合は作業環境を整備するなどの注意事項を追記し、関係者に周知しました。

以上