



福島第一原子力発電所1号機

プロセス計算機



記憶媒体が備えられて
いなかった。


アラームタイパ



紙詰まりにより、記録が印字
されなかった。


女川原子力発電所および東通原子力発電所

プロセス計算機
(女川1号機)




注3

アラームプリンタ
および他プリンタ




注1、2

プロセス計算機
(女川2・3号機、東通1号機)



注3

アラームプリンタ
および他プリンタ



注1、2

- 注1 アラームプリンタ故障時は、警報を発するとともに、予め定められた順序で他プリンタに自動で切り替わり印字される。
- 注2 全てのプリンタの電源は二重化されている。
- 注3 記憶媒体を備えており、一定容量のデータが自動で保存される。