別紙



図１　系統概要図



図２　当該弁への金属片挟み込みの状態(概略)

女川原子力発電所2号機における湿分分離ドレンタンク下流の排水桝からの湯気発生に係る原因について