

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年7月分（7月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026.7.7	タービン建屋（蒸気タービン、発電機等が設置されている建屋）	タービン建屋において、建屋上方の壁面に、水の滴下跡があることを確認した。 原因調査の結果、外壁面の微細なクラックから雨水が浸入したものと推定した。 このため、今後、止水処理を実施するとともに、それまでの期間は浸水状況を監視する。 なお、機器等の被水はなく、また、建屋の健全性に影響はないことから、プラントへの影響はない。	対応中	タービン建屋

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。