




<組立前の状態>




(1) 伸縮継手と案内管の接続部におけるナットの締め付け不足



<確実な締め付け方法>




(2) 案内管の交換作業時における接続部のナットの緩み



# 移動式炉心内計装系事象の推定メカニズム

(3) 伸縮継手と案内管の接続部の外れ (4) 移動式炉心内計装系 (以下「TIP」) 検出器およびケーブルの逸脱、停止



### 移動式炉心内計装系事象の推定メカニズム

#### (5) 移動式炉心内計装系検出器ケーブルの曲がり、案内管と原子炉格納容器貫通部フランジ継手と接続部のナット外れ

