

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 3

(平成16年7月分)

号 機	3号機	定 期 検 査	第2回定期検査
件 名	主蒸気圧力検出器（B）ブルドン管付け根部の微細なひびについて		
月 日	平成16年7月29日（木）	発 生	発 見 確 認

場 所	タービン建屋	設 備	主蒸気圧力検出器	設備区分	それ以外の系統
-----	--------	-----	----------	------	---------

設備概要	主蒸気圧力検出器は、タービンへ供給される蒸気圧力を検出する装置で、検出した圧力信号はタービンの制御に用いられています。				
------	---	--	--	--	--

所 見	・主蒸気圧力検出器の点検が完了したことから、系統復旧のため仮設ポンプによる圧力検出ラインの水張りを行っていたところ、3台ある主蒸気圧力検出器のうちB号機内のブルドン管付け根部に微細なひびを発見しました。 ・主蒸気圧力検出器（B）内ブルドン管を新品のものに取替えます。				
-----	--	--	--	--	--

