

平成 18 年 4 月 26 日
東北電力株式会社
東通原子力発電所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 17 年 12 月分：12 / 8 ~ 12 / 31

| No. | 発生日 | 概要 | 処置状況 (3月31日現在) | 発生場所 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | H17.12.15 | タービン建屋内における粒子状の放射性物質濃度を測定する設備において、設備内の空気の流れを制御する弁に動作不良が確認されたため、当該弁を新品と取替えた。なお、動作不良を確認後、新品と取替えるまでの間については、可搬形の測定器を用いて測定していたため問題はない。 | 処置済み | タービン建屋 |
| 2 | H17.12.19 ,22 | 復水器3系統の内、2系統の海水が通る細管の洗浄を行う設備において、洗浄に使用するスポンジ状ボールを回収する機器内の、海水の流れ具合を監視している計器各1台に指示不良が確認されたため、当該計器を隔離し、部品を新品と交換した。また、再発防止対策として計器の取り付け位置等を変更した。 | 処置済み | 屋 外 |