

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 2010年12月分（9月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2010.12.14	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用 する非放射性の蒸気を 供給する設備）	補助ボイラー設備1系列に2台ある 補助ボイラー給水ポンプのうち1台 において、ポンプの振動が大きいこ とを確認した。 原因調査の結果、当該ポンプの運 転による振動で当該ポンプの基礎部 の内部でひびが生じ、密着性が弱い 状態で運転されていたため、振動が 大きくなったと推定した。 このため、基礎の補修（基礎部再 施工）を実施し、今後は当該ポン プの振動測定を行い継続監視する こととした。	処置済み	補 助 ボイラー 建 屋
2	2010.12.20	低圧給水加熱器ドレン タンク （低圧給水加熱器にて 発生した、凝縮水をた める設備）	低圧給水加熱器ドレンタンクにて、 水位の上昇を示す警報が発生し、 自動で復旧したことを確認した。 現在、原因を調査中である。 なお、ドレンタンクの水位制御に 問題はなく、設備の機能に影響は ない。	対応中	タービン 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。