

お知らせ

平成 2 4 年 4 月 4 日
東 北 電 力 株

当社管内における瞬間的な電圧低下の発生に係る 女川原子力発電所への影響について

昨日（4月3日）21時49分頃、大型の低気圧の影響により、当社管内の送電線において瞬間的に電圧が低下する事象が発生しました。

この事象により、当社女川原子力発電所1号機の使用済燃料プールを冷却するポンプ（燃料プールポンプ）が停止しました。その後、設備に異常がないことを確認し、22時08分に燃料プールポンプを起動し、復旧しました。

なお、使用済燃料プールの水温は約29.5℃であり、停止前後で変化はありませんでした。

以 上