

## (資料2)被災地写真資料

平成23年3月19日  
東北電力株式会社

(写真1) 津波等の影響で復旧作業に着手できない地域の例



(写真2) お客さま立会いのもと屋内配線の安全性の確認が必要な地域の例

