

別表：水漏れリスト

法令報告レベルは、 $3.7 \times 10^6$ ベクレル

【女川原子力発電所】

号機	建屋	エリア	漏えい量	放射エネルギー	対応状況	備考
1号機	原子炉建屋 5階	オペレーションフロア (燃料プール)	2.3リットル	$5.41 \times 10^3$ ベクレル	対応済	管理区域
2号機	原子炉建屋 3階	オペレーションフロア (燃料プール)	3.8リットル	$1.72 \times 10^3$ ベクレル	対応済	管理区域
	制御建屋 地下1階	補助ボイラ室	0.5リットル	検出限界未満	<b>対応済</b>	非管理区域
3号機	原子炉建屋 3階	オペレーションフロア (燃料プール)	1.8リットル	$8.17 \times 10^2$ ベクレル	対応済	管理区域
	原子炉建屋 地下3階	低圧炉心スプレイポンプ 室	0.05リットル	検出限界未満	<b>対応済</b>	管理区域
	サービス建屋 地下2階	洗浄水タンク周囲	0.075リットル	$7.65 \times 10^0$ ベクレル	対応済	管理区域
	サービス建屋 地下4階	濃縮廃液ポンプ室(B)室	1.0リットル	$4.78 \times 10^2$ ベクレル	対応済	管理区域
	熱交換器建 屋地下3階	タービン補機冷却水熱交 換器(B)周囲	2.3リットル	検出限界未満	<b>対応済</b>	非管理区域
共用 設備	サイトハコ建 屋3階	オペレーションフロア(貯 蔵プール)	2.0リットル	$4.12 \times 10^3$ ベクレル	<b>対応済</b>	管理区域