

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 20 年 11 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (7月31日現在)	発生場所
1	H20.11.21	原水設備 (発電所にて使用する 純水等のもととなる河 川水を取水する設備)	河川から原水貯槽への流量の積算値 に比べ、原水貯槽から発電所への流 量の積算値が多いことを確認した。 他の計器と比較した結果、原水貯槽 から発電所への流量の積算値が過大 であると判断した。 原因調査の結果、流量計の動作が不安 定な状態であることを確認したため、 当該流量計をメーカーに送り調査 を行った。しかし、事象の再現性が なかったため、偶発的な事象である ものと判断し、当該流量計が正常に 動作することを確認した後、復旧し た。	処置済み	屋 外
2	H20.11.26	非常用ディーゼル発電 設備燃料油配管 (非常用電源を供給す るためのディーゼル発 電設備に燃料を供給す るための配管)	非常用ディーゼル発電設備燃料油配 管のサポートであるUボルトが破損 していることを確認した。このため、 Uボルトを交換し、復旧した。 原因調査の結果、配管点検後のサポ ート復旧時に締め付け不足により配 管とサポートの間に隙間が発生し、 配管の振動による応力が発生し、破 損に至ったものと判断した。 このため、サポートを取り付ける際 は、締め付けを確実に実施し、配管 との隙間が生じないようにする旨工 事仕様書に追記した。 なお、当該配管に損傷はなく、設備 の運転に影響は無かった。	処置済み	原 子 炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の  
状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。

なお、今後、水平展開について検討・対応します。