

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 2 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (7月31日現在)	発生場所
1	H22.2.3	開閉所トレンチ内ドレンサンプ（トレンチ内に浸入した雨水等を排水するため一時的に貯蔵する槽）	屋外にある開閉所トレンチ内ドレンサンプの水位が高いこと示す警報が発生した。サンプ内を確認したところ、排水ポンプは動作しているが排水されていないことを確認した。 原因調査の結果、排水ポンプに接続されている配管内の水が凍結したものと推定した。 このため、当該部に凍結防止用の保温材を取り付けた。 なお、凍結については自然に融解し、復旧した。	処置済み	屋 外
2	H22.2.15	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等を製造、排水を処理する設備）	給排水処理設備において、水質浄化に使用する凝集剤の働きを補助する助剤を注入する配管の点検を行ったところ、当該配管に固形化した助剤を確認した。 当該配管の清掃を実施し、通水状況が良好であることを確認した後、復旧を行った。 原因調査の結果、助剤が配管内に堆積したものと推定した。 このため、定期的に配管清掃を実施することとした。	処置済み	給 排 水 処 理 建 屋
3	H22.2.16	原子炉建屋クレーン （原子炉建屋内の資機材運搬等に使用するクレーン）	原子炉建屋クレーンの定期点検を実施していたところ、クレーン巻上げ用の電動機の絶縁抵抗値が低下していることを確認した。 原因調査の結果、電動機内の部品の摩耗により堆積した摩耗粉により絶縁抵抗値が低下したものと判断した。 このため、当該部を清掃し、復旧を行った。	処置済み	原 子 炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。