

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 23 年 8 月分（8 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H23.8.24	海水ポンプ室上屋天井 クレーン （循環水ポンプおよび 関連資機材運搬に使用 するクレーン）	海水ポンプ室上屋天井クレーンの点 検のため運転操作をしていたとこ ろ，台車が運転可能な位置にもかか わず，台車が運転出来ないことを 確認した。 このため，当該クレーンを確認した ところ，台車停止用のリミットスイ ッチの位置ずれおよび台車停止用の リミットスイッチを動作させるカム プレートの変形が確認されたため， 当該リミットスイッチの交換および 当該カムプレートの補修を実施し復 旧した。 <u>原因調査の結果，当該リミットスイ ッチの位置がずれていたのに気づか ないまま，当該クレーンを運転した ために当該事象が発生したものと推 定した。</u> <u>このため，クレーン運転前に当該リ ミットスイッチの位置を確認するよ う手順書に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	海 水 ポンプ室

・「不適合」とは，要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」，「補修済み・取替済み・復旧済み」，「処置済み」については，以下の
 状況をいいます。

- ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後，原因調査，対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し，原因調査，対策等を実施済みです。
 なお，今後，水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。