

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 25 年 6 月分（4 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H25.6.1	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用する非放射性の蒸気を供給する設備）	2 系統ある補助ボイラー設備のうち 1 系統において、起動時に点火バーナが点火していないことを示す警報が発生した。 このため、当該点火バーナを確認したところ、点火バーナの電極棒の碍子に傷が確認されたため、当該電極棒の碍子を交換し復旧した。 原因調査の結果、何らかの外的要因で碍子に傷が発生したことにより電極棒の点火が不安定な状態となり、点火しなかったものと推定した。 このため、点火バーナの電極棒の碍子について、外観点検を定期的実施するよう工事仕様書に反映した。	処置済み	補 助 ボイラー 建 屋
2	H25.6.29	タービン補機冷却海水系ポンプ （タービン補助設備用冷却水を冷却するための海水を供給するポンプ）	3 台あるタービン補機冷却海水系ポンプのうち 1 台において、出口圧力計の計器内部に海水が溜まっていることを確認した。 このため、当該出口圧力計を交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、タービン補機冷却海水系ポンプの起動・停止時の圧力変動の影響により、当該出口圧力計内部の部品が破損して海水が計器内部に入り込んだものと推定した。</u> <u>このため、圧力変動の影響を受けにくい構造の出口圧力計に変更した。</u>	処置済み	海 水 熱交換器 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。