

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 26 年 3 月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.3.21	気象観測設備 （発電所構内の気象データを測定する設備）	<p>気象観測設備の風向風速計において、風速の値がゼロを示していたため、当該設備を確認したところ、風向風速計の回転翼が冰雪により停止していることを確認した。</p> <p>このため、当該風向風速計の回転翼に付着している冰雪を除去し復旧した。</p> <p><u>原因調査の結果、冰雪により風向風速計の回転翼が凍結したため、回転翼が回転しなくなり、風速の値がゼロを示したものと推定した。</u></p> <p><u>このため、凍結を防止するため、風向風速計に防水装置を設置した。</u></p>	<u>処置済み</u>	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。