

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 26 年 6 月分（3 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.6.5	ろ過水系設備 （発電所内で使用する水として、河川水をろ過した水を供給する設備）	2 基あるろ過水系設備のろ過水タンクのうち 1 基において、当該タンクの水位が高いことを示す警報が発生したため、当該タンクの水位を確認したところ、警報に至る水位ではなく通常の水位であることを確認した。 このため、水位計の基板を交換し復旧した。 原因調査の結果、当該基板が偶発的に故障し、タンクの水位を高く示していたものと推定した。	処置済み	給排水処理建屋
2	H26.6.27	海水熱交換器建屋排水設備 （海水熱交換器建屋内で発生した淡水等を排水する設備）	海水熱交換器建屋排水設備において、排水管から水（非放射性）が滴下していることを確認した。 このため、当該排水管の取替を行った。 <u>原因調査の結果、塩分を多く含んだ外気が海水熱交換器建屋内で結露し、結露水が当該排水管へ流入したことにより、配管内に錆が発生し、錆の進行によって局所的に貫通孔ができたため、滴下したものと推定した。</u> <u>調査結果を踏まえ、定期的に当該建屋内の結露状況を確認し、結露発生が収まった時期に配管清掃を実施することとした。</u>	処置済み	海水熱交換器建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。

なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。