

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 26 年 9 月分（5 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.9.14	エリア放射線モニタ設備 （放射線を測定・監視する設備）	サービス建屋にあるエリア放射線モニタ設備の検出器異常を示す警報が発生した。 このため、当該検出器の点検を実施したところ、異常は確認されなかったが、念のため、検出器の調整を行い復旧した。 原因調査の結果、経年変化に伴い検出器を補正するための調整が不足していたものと判断した。 このため、当該検出器の調整を適切に行うよう工事仕様書に反映した。	処置済み	中央 制御室
2	H26.9.18	サービス建屋大物搬出入口扉 （サービス建屋に資機材を搬入するための出入口の扉）	サービス建屋大物搬出入口扉において、手動による開閉操作が出来ないことを確認した。 このため、当該扉を確認したところ、駆動部のビスが外れていたため、ビスを取付けて復旧した。 事象発生時から復旧するまでの期間については、電動による開閉操作が可能であったため、開閉の機能に影響はなかった。 <u>原因調査の結果、電動操作による扉開閉動作時の振動により、当該ビスが外れたことで、手動操作側の駆動部の歯車と軸を連結する部品が外れたため、歯車が空回りしていたことが判明した。</u> <u>このため、ビスによる固定が不要となるような構造に変更した。</u>	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。

なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。