

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2018年10月分（7月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2018.10.29	原子炉棟・タービン区域換気空調系設備 （原子炉建屋内およびタービン建屋内の換気や建屋内の温度を調節するための空調設備）	原子炉棟・タービン区域換気空調系設備において、4台ある排気用の風量調整ダンパのうち1台が全開になっており、開度調整ができないことを確認した。 <u>原因調査の結果、駆動部の不良が考えられたため当該駆動部を交換し、正常な動作を確認した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。