

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年9月分（5月31日現在）

| No. | 発生日       | 設 備  | 概 要   | 処置状況        | 発生場所    |
|-----|-----------|--|---|-------------|---------|
| 1   | 2019.9.12 | 給排水処理設備<br>（発電所にて使用する純水等の製造および、非放射性排水を処理する設備）            | 給排水処理設備において、2系統ある純水装置のうち1系統を運転していた際、配管接合部から水がにじんでいることを確認した。<br>原因調査の結果、経年使用によるものと推定される腐食が確認された。当該配管の取替を実施し、運転状態で漏えいがないことを確認した。  | 処置済み        | 給排水処理建屋 |
| 2   | 2019.9.26 | 固化処理設備<br>（発電所にて発生した濃縮廃液や使用済み樹脂をドラム缶内でセメントと混合させ、固化させる設備） | 固化処理設備において、自動運転によりセメントミキサを洗浄しようとしたところ、警報が発生し、運転が停止した。<br><u>原因調査の結果、セメントミキサ洗浄装置の位置を感知するセンサーの向きにズレがあり、セメントミキサ洗浄装置位置を正しく感知できなかったことが確認された。このため、センサー位置を正しい向きに修正し、正常に動作することを確認した。なお、センサーのズレは、当該設備の清掃作業時に人が接触したこと等によるものと推定される。</u><br><u>再発防止対策として、当該設備の運転前にセンサー状態を確認すること、および、作業時にセンサーへの接触に対し注意する旨注意喚起を行った。</u> | <u>処置済み</u> | サービス建屋  |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・ 今月の更新箇所は下線で示しています。