

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2020年8月分（9月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2020.8.3	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液を処理する設備）	洗濯廃液系において、ろ過機を運転したところ、出口流量の低下が確認された。ろ過機の埃等による詰まりが考えられたことから、ろ過機の洗浄操作を実施したが、出口流量の改善はみられなかった。このため、ろ過機に異常の可能性があると判断した。 原因を調査中である。 なお、本系統は2系統あり、もう1系統に異常はないことから、廃液の処理機能に影響はない。	対応中	サービス 建 屋
2	2020.8.8	換気空調補機非常用冷却水設備 （建屋内の非常用空調設備に冷水（非放射性）を供給する設備）	換気空調補機非常用冷却水設備において、冷凍機の故障を示す警報が発生した。 原因調査の結果、冷凍機に取り付けられているヒータ1本の絶縁不良と推定したことから、当該ヒータを取り外した。今後、当該ヒータを健全なヒータに交換する予定。 なお、冷凍機に取り付けられている当該ヒータは冷凍機1台につき4本あり、うち2本が正常であれば機能上問題ないことから、絶縁不良の1本を取り外しても当該機器の運転に影響はない。	対応中	原子炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。