

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 2025年11月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 11. 4	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用 する非放射性の蒸気を供給 する設備）	2系統ある補助ボイラー設備の1系統において、補助ボイラー給水の水質調整用の薬液貯蔵タンクの水位が、低警報発生水位を下回ったものの、警報が発生しないことを確認した。 原因を調査中である。 なお、当該タンクの水位は、パトロールにて監視していることから、プラントへの影響はない。	対応中	補 助 ボイラー 建 屋
2	2025. 11. 10	中央制御室防災監視盤 （火災発生個所等の情報を表示する設備）	中央制御室防災監視盤において、屋外の消耗品庫の火災を示す警報が発生したが、現場にて火災が発生していないことを確認した。その後、周辺で実施している工事の影響により通信ケーブルが切断されたことが確認されたため、ケーブルを接続し復旧した。 原因を調査中である。 なお、消耗品庫の火災が自動検知できない期間は、当該箇所への電源供給を停止し、火気作業を禁止としたうえで、パトロールにより監視していたことから、プラントへの影響はない。	復旧済み	中 央 制 御 室
3	2025. 11. 25	中央制御室加湿器 （中央制御室を加湿する設備）	中央制御室において、2系統ある中央制御室加湿器のうち1系統の異常を示す警報が発生したため、当該機器の運転を停止した。 原因調査の結果、加湿器に水道水を供給する配管に設置している弁が閉っており、水道水が供給されず、警報が発生したものと推定した。 このため、当該弁を開とし、加湿器が正常に運転することを確認した。 今後、再発防止対策を講じる。	復旧済み	中 央 制 御 室

			<p>なお、もう1系統が使用可能であることから、プラントへの影響はない。</p>		
--	--	--	--	--	--

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。