

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年8月分（8月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026. 8. 10	海水熱交換器建屋換気空調系設備 （海水熱交換器建屋の環境を適切にするための空調設備）	海水熱交換器建屋換気空調系設備において、防火ダンパ※ ¹ の5枚の羽根のうち1枚について、温度ヒューズ※ ² が切れて、羽根が閉まる事象が発生した。このため、当該の温度ヒューズを交換し復旧した。 原因を調査中である。 なお、当該の防火ダンパについて、1枚羽根が閉じた状態でも空調の運転に影響はなく、プラントへの影響はない。 ※1 火災時に炎が換気空調設備を経由して、他のエリアに延焼するのを防ぐための装置 ※2 一定の温度になると切れて羽根を閉じる安全装置	復旧済み	海 水 熱交換器 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。