

## 女川原子力発電所 1号機の状況（2021年3月分）

女川原子力発電所 1号機については、2021年3月4日より約4カ月の予定で、第1回定期事業者検査（廃止措置段階）を実施しております。

今回の定期事業者検査は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、廃止措置期間中においても性能を維持すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）について、健全性を確認するものです。

（2021年1月29日お知らせ済み）

女川原子力発電所 1号機の状況については、以下のとおりです。

### 1. 定期事業者検査の実施状況

#### （1）女川原子力発電所 1号機

2021年3月31日現在、主な検査として核燃料物質の取扱施設および貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設の外観検査や機能検査を行っております。

（添付－1 女川原子力発電所 1号機 第1回定期事業者検査工程表 参照）

#### a. 検査状況

主な施設等の検査状況は以下のとおりです。

##### （a）核燃料物質の取扱施設および貯蔵施設

核燃料物質取扱設備のうち燃料交換機、原子炉建屋クレーンの機能検査、核燃料物質貯蔵設備のうち使用済燃料プール等の外観検査を行い異常のないことを確認いたしました。

##### （b）放射性廃棄物の廃棄施設

排水路の外観検査を行い、異常のないことを確認いたしました。

### 2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

### 3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の軽度な事象

該当する事象はありませんでした。

以 上

女川原子力発電所1号機 第1回 定期事業者検査工程表

【凡例】  
●：検査実施日

年 月		2021年3月																															2021年4月																															2021年5月																															
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
延 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
主 要 工 程		▽定期事業者検査開始																																																																																													
検 査 件 名																																																																																															
原 子 炉 本 体	建物および構築物外観検査																																																																																														
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	燃料取扱装置機能検査																			●																																																																											
	原子炉建屋クレーン機能検査																								●																																																																						
	核燃料物質取扱・貯蔵設備外観検査(原子炉)																						●																																																																								
	核燃料物質取扱・貯蔵設備外観検査(原子燃料)																												●																																																																		
	監視機能健全性検査																																																																																														
	燃料プール冷却浄化系機能検査																																																																																														
	燃料プール補給水系外観検査																														●																																																																
放射性廃棄物の廃棄施設	排気筒外観検査																																																																																														
	放射性廃棄物処理系外観検査																																																																																														
	放射性廃棄物処理系機能検査																																																																																														
	排水路外観検査																						●																																																																								
放 射 線 管 理 施 設	監視機能健全性検査																																																																																														
原 子 炉 格 納 施 設	建物および構築物外観検査																																																																																														
	換気空調系機能検査																																																																																														
その他原子炉の附属施設	非常用ディーゼル発電機定格容量検査																																																																																														
	直流電源系機能検査																																																																																														
建 物 及 び 構 築 物	建物および構築物外観検査																																																																																														
原 子 炉 補 助 設 備	補機冷却機能検査																																																																																														
発 電 所 補 助 設 備	換気空調系機能検査																																																																																														
	消火機能検査																																																																																														
附 帯 設 備	照明設備機能検査																																																																																														